



LAUDO DE VISTORIA

BICICLETA ELÉTRICA · ENQUADRAMENTO LEGAL & SEGURANÇA



VALIDE ESTE
LAUDO
<http://localhost:3000/>

Data da vistoria: 07/09/2026 Data de impressão: 07/09/2026 13:10 Município: Tangará da Serra / MT Versão da regra: 2026.09.0

DADOS DA BICICLETA

Nº do processo	TGS-2026-00001
Nº identificador	AASDFAS123413451
Código do produto	12431254ASDWGSDFG
Marca	XPLORE
Modelo	SCOOTER
Cor	Preta
Potência do motor	500 W
Velocidade máxima	34 km/h
Tipo de assistência	Pedal assistido
Data de abertura	07/09/2026
Situação do processo	Agendamento

PARECER FINAL

!

CONFORME

A bicicleta atende integralmente aos requisitos de enquadramento e segurança verificados.

19

ITENS VERIFICADOS

SITUAÇÃO GERAL

✓

Conforme

14

!

Conforme com observação

5

✗

Não conforme

0

1. IDENTIFICAÇÃO	2. EQUIP. DE SEGURANÇA	3. DOCUMENTAÇÃO E PAGAMENTO
3/5 CONFORMES ! Documento fiscal ! Documento de identificação ✓ Número identificador ✓ Etiqueta técnica ✓ Código do produto	11/11 CONFORMES ✓ Bicicleta corresponde ao cadastro ✓ Número identificador conferido ✓ Dados técnicos conferidos ✓ Iluminação lateral ✓ Retrovisor esquerdo ✓ Sinalização nos pedais ✓ Pneus ✓ Iluminação traseira ✓ Iluminação dianteira ✓ Campainha / buzina ✓ Velocímetro	0/3 CONFORMES ! Documentos enviados 0 de 3 documentos exigidos recebidos. ! Documentos aprovados Nenhum documento enviado ainda. ! Pagamento do serviço Pagamento ainda não processado.

OBSERVAÇÕES
Nenhuma observação registrada no checklist. Enquadramento — Nao enquadrada (Res. CONTRAN 996/2023 c/c Lei Municipal 7.333/2026): velocidade (34km/h) acima do limite (32km/h).


⚠ ATENÇÃO — LIMITES DESTES LAUDO Esta vistoria é documental e visual, realizada na data indicada, e reflete exclusivamente o estado aparente do equipamento naquele momento. Não foram analisados: - integridade interna da bateria, células, BMS ou autonomia real; - desempenho do controlador, firmware ou eventuais limitadores de velocidade destravados por software; - vícios ocultos, histórico de sinistro, procedência ou situação de furto/roubo do equipamento; - conformidade elétrica do carregador ou instalação de recarga do proprietário.
--



PROPRIETÁRIO E REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROCESSO TGS-2026-00001

DADOS DO PROPRIETÁRIO		DADOS DO SERVIÇO	
Nome completo	Amanda Batista	Município contratante	Tangará da Serra / MT
CPF	123.456.789-12	Responsável pelo processo	dioneheverson@gmail.com
Data de nascimento	12/02/2000	Valor do serviço	—
Telefone	(65) 99999-9999	Taxa de processamento	—
E-mail	ciclocheck@gmail.com	Forma de pagamento	—
Endereço	Avenida Brasil, numero 300, Centro	Status do pagamento	! PENDENTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Frente Enviada em 07/09/2026 13:08 · dioneheverson@gmail.com · v1	Traseira Enviada em 07/09/2026 13:09 · dioneheverson@gmail.com · v1	Lado esquerdo Enviada em 07/09/2026 13:09 · dioneheverson@gmail.com · v1	
			
Lado direito Enviada em 07/09/2026 13:09 · dioneheverson@gmail.com · v1	Motor Enviada em 07/09/2026 13:10 · dioneheverson@gmail.com · v1	Etiqueta técnica Enviada em 07/09/2026 13:10 · dioneheverson@gmail.com · v1	
			
Bateria Enviada em 07/09/2026 13:10 · dioneheverson@gmail.com · v1			

CHECKLIST DETALHADO

PROCESSO TGS-2026-00001

1. IDENTIFICAÇÃO

ITEM VERIFICADO	RESULTADO	CONSTATAÇÃO / EVIDÊNCIA
Documento fiscal	! PENDENTE	Documento não enviado.
Documento de identificação	! PENDENTE	Documento não enviado.
Número identificador	✓ CONFORME	AASDFAS123413451 — legível e coincidente com a documentação.
Etiqueta técnica	✓ CONFORME	Presente e legível; potência e velocidade declaradas conferem.
Código do produto	✓ CONFORME	12431254ASDWGSDFG — XPLORE SCOOTER, cor Preta.

2. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

ITEM VERIFICADO	RESULTADO	OBSERVAÇÃO DO INSPETOR
Bicicleta corresponde ao cadastro	✓ CONFORME	—
Número identificador conferido	✓ CONFORME	—
Dados técnicos conferidos	✓ CONFORME	—
Iluminação lateral	✓ CONFORME	—
Retrovisor esquerdo	✓ CONFORME	—
Sinalização nos pedais	✓ CONFORME	—
Pneus	✓ CONFORME	—
Iluminação traseira	✓ CONFORME	—
Iluminação dianteira	✓ CONFORME	—
Campainha / buzina	✓ CONFORME	—
Velocímetro	✓ CONFORME	—

3. DOCUMENTAÇÃO E PAGAMENTO

ITEM VERIFICADO	RESULTADO	DETALHE
Documentos enviados	! INCOMPLETO	0 de 3 documentos exigidos recebidos.
Documentos aprovados	! PENDENTE	Nenhum documento enviado ainda.
Pagamento do serviço	! PENDENTE	Pagamento ainda não processado.

RESULTADO DO ENQUADRAMENTO LEGAL

X NÃO ENQUADRADA
CICLO ELÉTRICO

MOTIVO

Não enquadrada (Res. CONTRAN 996/2023 c/c Lei Municipal 7.333/2026): velocidade (34km/h) acima do limite (32km/h).

CRITÉRIOS APLICADOS

- potencia <= 1000W
- velocidade <= 32km/h
- exige pedal assistido
- nao permite acelerador exclusivo

BASE LEGAL / VERSÃO DA REGRA

Res. CONTRAN 996/2023 c/c Lei Municipal 7.333/2026 · regra 2026.09.0



TERMO DE RESPONSABILIDADE

PROCESSO TGS-2026-00001

IMPORTANTE — LEIA COM ATENÇÃO

Este laudo é um **parecer técnico de vistoria documental e visual** emitido pela Especialista Vistorias a pedido do proprietário e destinado ao processo de regularização de ciclo elétrico junto à Prefeitura Municipal de Tangará da Serra/MT.

1. O parecer reflete **exclusivamente o estado do equipamento na data da vistoria**. Alterações posteriores — troca de motor, controlador, bateria, remoção de limitador ou modificação estrutural — invalidam automaticamente este documento.
2. Os dados de **potência, velocidade máxima e tipo de assistência** foram obtidos da etiqueta técnica e da documentação fiscal apresentadas pelo proprietário. A Especialista Vistorias não realiza ensaio dinamométrico nem medição instrumentada de velocidade.
3. O **enquadramento legal** indicado é resultado da aplicação automatizada dos critérios vigentes no município na versão de regra informada. A decisão final sobre o registro cabe exclusivamente ao órgão municipal competente.
4. Itens marcados como **não conformes** devem ser sanados e reapresentados; o processo permanece pendente até nova conferência.
5. A Especialista Vistorias **não se responsabiliza** por vícios ocultos, procedência do bem, situação de furto/roubo, condição interna da bateria, ou por uso do equipamento em desacordo com a legislação de trânsito.
6. A veracidade das informações e documentos fornecidos é de **inteira responsabilidade do proprietário**, nos termos do art. 299 do Código Penal.
7. Este documento pode ser verificado pelo QR Code da primeira página ou no endereço de validação pública. **Cópia sem validação eletrônica não tem valor comprobatório.**

Tangará da Serra / MT, 07 de setembro de 2026.

Amanda Batista

Proprietário
CPF 123.456.789-12

Dione Santos

Inspetor responsável — Especialista Vistorias
[REGISTRO A PREENCHER]

Autenticidade — Documento gerado eletronicamente pelo sistema CicloCheck em 07/09/2026 13:10. Código de verificação: F252-DEB4-5A81-7337 · Valide em <http://localhost:3000/v/xGPK7CCUpyuVbc4LLAcB>.

Especialista Vistorias · CNPJ 12.345.678/9101-11

Av. Brasil, 926-E, Jardim Floriza
Tel. (65) 99980-8487 · especialistatangaradaserra@gmail.com

PÁGINA 4 DE 4